


## Reporte Termográfico de instalaciones HVAC




Diseño | Obra | Medición

# Reporte Termográfico de instalaciones HVAC

## ¿Para que sirve este reporte?



- Determinar si tus instalaciones están debidamente ejecutadas.
- Localizar fugas en ductos, tuberías de refrigeración y sistemas hidrónicos.
- Comprobar infiltraciones de aire y humedad en los recintos.
- Contar con una imagen de un sistema o área en específico, que muestre los puntos de mayor y/o menor temperatura.



### Nuestro reporte puede...

Mostrarte hasta **19,200 puntos** de medición de temperatura por cada imagen!

Nuestro equipo está debidamente calibrado y cuenta con certificación por parte del fabricante.

# Camara de Infrarojos



## Alta Resolución



## Certificados



# ¿Cómo es nuestro reporte?

## Reporte termográfico en salida de aire



18/10/2019 07:08:34 a. m.

FLIR1807.jpg

639019184

### Parameters

Emisividad	0.80
Distancia	2.00 m
Temp. reflejada	28.0 °C
Temp. atmosférica	20.0 °C
Humedad relativa	50.0 %
Temp. óptica ext.	20.0 °C
Trans. óptica ext.	1.00

### File information

Nombre de archivo	103 KB
Tamaño de archivo	FLIR1807.jpg
Anchura	320
Altura	240
Temp. mínima	18.0 °C
Temp. máxima	40.6 °C

### Camera information

Modelo de cámara	FLIR E6 Wifi
Lente	FOL7
Serie de cámara	639019184
Filtro	
Alcance máx.	250.0 °C
Alcance mín.	-20.0 °C
Campo de visión	4.98

### Measurements

Sp1	19.2 °C
Sp2	31.6 °C

### Geolocation

Coordenadas  
Grados de brújula

### Isotherms

### Text annotations



🌐 [www.promecweb.com.mx](http://www.promecweb.com.mx)

📞 55-67-89-74-03 ☎ 55 52-71-76-37

✉️ [contacto@promecweb.com](mailto:contacto@promecweb.com)

Diseño | Obra | Medición